

Technisches Datenblatt

Seite 1 / 3

Sicherheitstor für Höhen

Artikelnummer: 308IJA_308IJB_308IJC_308IJD



Produktbeschreibung / Anwendung

Beschreibung

Selbstschließendes Sicherheitstor aus gelbem Polyurethan für Arbeiten in der Höhe. Ein automatisches System zum horizontalen Schließen durch die Schwerkraft verhindert ein Offenlassen des Tores und damit die Gefahr von Verletzungen durch Abstürze. Dieses widerstandsfähige Sicherheitstor ist in allen Umgebungen einsetzbar. Es ist z.B. resistent gegen Hitze, Meeresumgebungen, Korrosion, Abnutzung und Stöße. Durch die leuchtend gelbe Farbe warnt die Barriere zusätzlich optisch vor Öffnungen und Kanten in Plattformen.

Anwendung

Sicherheitsgitter für Arbeiten in der Höhe.

Vorteile

- Einfache Montage
- Preiswert, zuverlässig und robust
- Wetter, Wind und UV-beständig
- Widerstandsfähig gegen Stöße bis zu 180 kg
- Automatische Schließung des Tores

BRADY GmbH · SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49
www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
USt-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Brietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch

Bank of America N.A., Zürich
IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4
BIC: BOFACH2X
USt-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
USt-IdNr. ATU 37703204


AG Offenbach HRB
32127
Geschäftsführer:
Matthias Epp
J. Michael Nauman
Aaron J. Pearce
WEEE-Reg.-Nr.
DE 60078280

Technische Daten

Produktinformationen

Farbe:	Gelb
UV-beständig:	ja
Material:	Polyurethan
Anwendungsbereich:	Außen und innen
Lieferform:	Stück

Maße



BRADY GmbH · SETON Division
Brady-Straße 1 · D-63329 Egelsbach
Tel. 06103 / 75 98 - 0 · Fax 06103 / 75 98 - 49
www.seton.de · info@seton.de

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
UST-IdNr. DE 113584213

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Thayngen
Bietingerstrasse 98 · CH-8240 Thayngen
Tel. 0800 / 55 23 96 · Fax 0800 / 55 23 95
www.seton.ch · info@seton.ch


Bank of America N.A., Zürich
IBAN: CH63 0872 6000 0505 2701 4
BIC: BOFACH2X
UST-IdNr. CHE-113.857.849

BRADY GmbH · SETON Division
Auslieferungslager Linz
Prinz-Eugen-Straße 33 · A-4020 Linz
Tel. 0800 / 29 59 88 · Fax 0800 / 29 59 87
www.seton.at · info@seton.at

Bank of America N.A., Frankfurt
IBAN: DE42 5001 0900 0018 1540 10
BIC: BOFADEFX
UST-IdNr. ATU 37703204

AG Offenbach HRB
32127
Geschäftsführer:
Matthias Epp
J. Michael Nauman
Aaron J. Pearce
WEEE-Reg.-Nr.
DE 60078280

Montage



Der Stützblock wird unter der oberen Schiene des Tors montiert, um eine vertikale Durchbiegung zu verhindern.

ER DARF NICHT MIT DEM TOR IN BERÜHRUNG KOMMEN UND DAS SCHLIESSEN DES TORES NICHT BEHINDERN.

Montage vor Ort:

Montieren Sie den Block einfach mindestens 45 mm **UNTER** der geschlossenen Schiene.